
MacBook Pro Touch Bar 2018のSMC, PRAMとNVRAMのリセット方法

MacBook Proが正常に動作しませんか？このリセット方法を参照すれば、お持ちのMacBook Proの問題を解決できるかもしれません！この方法は15インチモデルでも対応しています。

作成者: Aaron Cooke



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-04-29 10:45:55 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

新しいApple T2チップが搭載された、他のMacラップトップとは特定のMacBook Proに対して特別なガイドを作成しました。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-04-29 10:45:55 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — SMCのリセット 1



- Appleメニュー>シャットダウンを選択します。
- Macがシャットダウンした後、電源ボタンを10秒間長押しします。
- 電源ボタンから手を離して数秒間待ちます。
- Macを起動させるために、電源ボタンをもう一度押します。

ⓘ この手順で問題が解決しない場合は、次の手順2に進んでください。


手順 2 — SMCのリセット 2



- Appleメニュー>シャットダウンを選択します。
- Macをシャットダウンした後、左のシフトキー、左のオプションキー、左のコントロールキーを同時に7秒間長押しします。それから、さらに電源ボタンも合わせて、追加で7秒間長押しします。
- 3つのキーと電源ボタンから手を離し、数秒間待ってください。
- Macを再起動させるために、電源ボタンをもう一度押してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — PRAM/NVRAMのリセット



- Macをシャットダウンします。
- それから電源を入れて、すぐにオプション・コマンド・P・Rキーを同時に長押しします。
- Macが再起動している間、20秒経ったらこれらのキーから手を離してください。

Appleのロゴが2回点消滅を繰り返したら、または長押しを初めてから20秒後にキーから手を離してください。どちらか、先に反応した方に従います。

このガイドを使ってリセットした後でも、正しく作動しませんか？アンサー・フォーラムにいる親切なユーザーが助けてくれるかもしれません。

© iFixit — CC BY-NC-SA