




なぜ修理後のiPhone X Face IDが機能しないのか

修理後、あなたのFace IDが機能しない場合は、その原因について、このビデオをご覧になれば分かります。

作成者: Mandy



はじめに

Face IDシステムのメインパーツである赤外線カメラとドット・プロジェクターはそれぞれのiPhone Xの中の固有のロジックボードに関係しています。

フラッドイルミネーターはFace IDと共に機能し、各iPhone Xに搭載されたロジックボードとペアで製造されているため、修理後は機能しなくなるのです。

結論についての詳細は<https://www.etradesupply.com/blog/can-ip...>

をご覧ください。

ツール:

- ハンドル付き吸盤 (1)
- P2 ペンタローブドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- トライポイントY000 ドライバー (1)
- ピンセット (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- メタル製スパッジャー (1)
- Large Needle Nose Pliers (1)
- ヒートガン (1)
- PH000プラスネジドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- マイクロファイバー製クリーニングクロス (1)
- 半田付けステーション (1)

