



破損した Apple Watchの電源を切る方法

タッチ操作ができない場合、スライドによる電源OFFは出来ません。代わりにサイドボタンとデジタル...

作成者: Jeff Suovanen




はじめに

タッチ操作ができない場合、スライドによる電源OFFは出来ません。代わりにサイドボタンとデジタルクラウンを使って電源を切ります。

電源を切ることが出来れば修理を行うことが可能です。

手順 1 — 2つのボタンを押し続ける



⚠ もし、Apple Watchを充電している最中なら、充電器を外してください。外さないとその手順が通用しません。

- サイドボタンとデジタルクラウンを同時に長押しします。
- しばらく押し続けると、Apple Watchが再起動します。

手順 2 — ボタンを離す



- Appleのロゴが表示されたら、デジタルクラウンを離してください。このときサイドボタンを押し続けます。
- Appleのロゴが消えたら、サイドボタンを離します。

手順 3



① これでApple Watchの電源が切れました。

これでおしまい！

電源が切れたら修理をしましょう！