




Réparation iPad 2 ne lit pas la carte SIM

Lorsque vous installez la carte SIM dans le...

Rédigé par: Sisyphé





INTRODUCTION

Lorsque vous installez la carte SIM dans le tiroir sim de l'iPad 2 au spectacle "aucune carte SIM installée."

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Lead-Free Solder](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Heat Gun](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Volt Ohm Meter](#) (1)
-

Étape 1 — Réparation iPad 2 ne lit pas la carte SIM



- Dans ce cas, vérifiez toutes les connexions comme indiqué sur la photo avec un voltmètre/ohmmètre.
- Si certaines sont interrompues, faites un shunt, comme dans la seconde image, pour que le lecteur de carte SIM fonctionne parfaitement.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.