



アウターウェアの撥水性テストの方法

ウェアの撥水性をテストします。

作成者: iRobot



 ツール:

- [Spray Bottle](#) (1)
-

手順 1 — アウターウェアの撥水性テストの方法



- テーブルまたは平らな面にジャケットを置きます。
- スプレーボトルを使ってジャケットに水を吹きかけます。

手順 2



- 水の様子を観察します。
- 生地が水を吸収したらジャケットは「浸潤」しているので、耐久性撥水加工のやり直しが必要です。

手順 3



- 水が水滴となってウェアの外側に留まれば耐水性撥水加工をやり直す必要はありません。
- ① 水滴はジャケットを持ち上げると下に落ちるはずです。