




iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイハードドライブアセンブリの交換

21.5インチ Retina 4K Late 2015...

作成者: Evan Noronha



はじめに

21.5インチ Retina 4K Late 2015 iMacからハードドライブアセンブリを取り外すための必須条件

🔧 ツール:

スパッジャー (1)

手順1 — ハードドライブアセンブリ



- ロジックボード付近の先端からハードドライブを持ち上げ、奥からゆっくりと引き抜きます。

⚠ ハードディスクドライブはまだSATAケーブルで接続されたままです。そのため、iMacから完全に的外さないでください。

手順2



- スパッジャーを使ってSATAケーブルの1本をハードドライブから丁寧に引き離して、接続を外します。
- iMacからハードドライブアセンブリを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。