

Lenovo Yoga C930-13IKB バックカバーの交換

デバイスのバックカバーにダメージが入っていたり、デバイス内部を交換しなければならない際に、この...

作成者: Hanna Lazkani



はじめに

デバイスのバックカバーにダメージが入っていたり、デバイス内部を交換しなければならない際に、この修理ガイドを参照してください。バックカバーの下のどのパーツを交換しなければならないか不明な場合は、<u>トラブルシューティング</u>のページを参照してください。

デバイス内部の修理を始めるには、この作業が必要です。プラスチックの開口ツールとT5トルクスドライバーを準備してください。

解体を始める前に、デバイスの電源を切ってください。

イツール:

T5トルクスドライバー (1) iFixit開口ツール (1)

部品:

5CB0S72599 - Lenovo Laptop Lower Case (1) 5CB0S72600 - Lenovo Laptop Lower Case (1)

手順1-バックカバー



- デバイスを裏返して、底面を上に 向けます。
- 3.5 mm T5トルクスネジを6本外 します。

手順2





- プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
- 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
- (i) ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。

⚠メタル製ツールを使用しないでください。

手順3





● 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。