



Xbox 360 下部ベントの交換

下部ベントの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、Xbox 360からグレーのプラスチック製下部ベントを外します。



ツール:

- スパッジャー (1)
- Xbox 360用開口ツール (1)



部品:



- Xbox 360 Bottom Vent (1)

手順 1 — 下部ベント



- ★ コンソールを縦に立てて、下部端を手前に配置します。
- ① この開口手順では、[Xbox 360用開口ツール](#)がスパジジャーの代わりとして使用できます。
 - スパジジャーの平面側先端、もしくはXbox 360開口ツールの先端を下部ベントの正面側端にできた小さな隙間に差し込みます。
 - 下部ベントの正面端をこじ開けて、フェイスプレートを外します。

手順 2



- ① 次の手順では、スパジジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。
- ① プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。

手順 3




- クリップを外すには、下部ベントの正面側端から始めます。
- 下部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、下部ベントの正面側に一番近いクリップを、スパジャラーの先端でコンソールの内側に向けて押し上げます。

手順 4



- 同じプロセスを繰り返して、下部ベントの中央部分の2つのクリップも外します。

手順 5



- スパッツァーの先端を使って、Xbox裏側に一番近い下部ベント上のクリップを外します。

手順 6



- 下部ベントを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。